

## Dokumentacja fotograficzna

widok na „nowszą” część szkoły (przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicznych, fundamentowych, docieplenie dachu za pomocą styropapy oraz natrysku z pianki poliuretanowej w mansardowej części pokrycia budynku szkoły, wymianę świetlika, okien w sali gimnastycznej, wymianę orygnnowania, opierzeń, obróbek blacharskich, parapetów itp.)



*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*





*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*



*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*






*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*



*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*





*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*



*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*





*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*





*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*







widok od wewnątrz (światlik przeznaczony do wymiany)



*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nożynie*







widok na przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a płytą warstwową PW-8





widok na płytę PW-8 w sali gimnastycznej

